


TH 5 Kombitemp

- eine Messstelle für fern- und ortsgebundene Temperatur-Anzeige
- Maschinen-Glasthermometer mit eingebautem elektrischem Temperaturfühler als Widerstandsthermometer Pt100 oder Thermoelement Typ J oder K.
Option: 2-Draht-Messumformer 4...20 mA
- Gasdruck-Thermometer mit eingebautem elektrischen Temperaturfühler als Widerstandsthermometer Pt100
Option: Grenz-Signalgeber
- Widerstandsthermometer und Thermoelemente gemäß Liste W1 mit 2-Draht-Messumformer 4...20 mA und digitaler Vorortanzeige.
Option: Grenz-Signalgeber

Fernanzeige:
Anzeiger
Regler
Schreiber
Grenzwertmelder



Bitte fragen Sie uns an.